

2015年5月

札幌産業(株)

## S型シーラ部品仕様変更連絡

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

Sシーラーの部品#11バルブボタンが仕様変更に伴い下図のような形状になります。

部品画像(新旧比較)



旧型はメーカー生産終了につき供給不可です。

新型と旧型とは互換性あり。

但し押部が砲丸型なので厚手手袋装着の場合作業性悪化

#50, 51, 53のレバー, ブラケットを取り付けると作業性は向上いたします。

部品画像(#50, 51, 53レバー, ブラケット)



装着画像



以上